

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCIÓN GERENCIAL N°732-2025-MPLP/GGARD

Tingo María, 10 de diciembre de 2025.

VISTO; el Expediente Administrativo N° 0033789-2025 de fecha 26/11/2025, presentado por el/la sr(a). **CORREA RICARDI DELIA ESTELA**, identificado con DNI N° 20891452, mediante el cual solicita **EL CERTIFICADO DE ITSE de RIESGO MEDIO POSTERIOR AL INICIO DE ACTIVIDADES**, para el establecimiento con nombre comercial **"DUEÑAS JUNIOR"** con RUC N° 10208914524, ubicado en **Av. Antonio Raymondi N° 418**, distrito de Rupa Rupa, provincia de Leoncio Prado, departamento Huánuco, y;

CONSIDERANDO:

El artículo 194 de la Constitución Política del Perú, modificado por las Leyes de Reforma Constitucional N°s 27680, 28607 y 30305, establece que las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, concordante con el Art. II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. Dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Entre otros aspectos, por Decreto Legislativo N° 1200 se modifica el artículo 2 de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, a fin de definir a la ITSE como la actividad mediante la cual se evalúa el riesgo y las condiciones de seguridad de la edificación vinculada con la actividad que desarrolla, se verifica la implementación de las medidas de seguridad con el que cuenta y se analiza la vulnerabilidad; asimismo, se señala que la institución competente para ejecutar la ITSE debe utilizar la matriz de riesgo aprobada por el CENEPRED, para determinar si la inspección se realiza en forma previa o posterior al otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento;

Por Decreto Supremo N° 002-2018-PCM, se aprueba el Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones - ITSE, Artículo 23 – inciso "d") En caso el/la Inspector/a encuentre observaciones subsanables en cuanto al cumplimiento de condiciones de seguridad no relevantes en términos de riesgo, suspende la diligencia, indica en el Acta de Diligencia de ITSE tales observaciones, y concede un plazo no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de suspensión para que el/la administrado/a proceda a la subsanación. Transcurrido el plazo de suspensión para la subsanación de observaciones sin que el/la administrado/a las hubiese levantado, concluye el procedimiento con la emisión de la resolución denegatoria correspondiente.

Según, Resolución Jefatural N°016-2018-CENEPRED/J – Manual del Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones-ITSE. la Numeral 2.1. ITSE POSTERIOR AL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y AL INICIO DE ACTIVIDADES PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN DE RIESGO BAJO RIESGO MEDIO, numeral 2.1.1.1., inciso b.10) En caso el inspector durante la diligencia de ITSE verifique que el Establecimiento Objeto de Inspección no cumple con las condiciones de seguridad en edificaciones, encontrando observaciones relevantes en términos de riesgo, emite el informe de ITSE desfavorable, procediendo a entregarlo al administrado al finalizar la diligencia. En este caso el inspector no otorga plazo para la subsanación de observaciones, finalizando la inspección.

La Municipalidad Provincial de Leoncio Prado en el Texto Único Ordenado de Procedimientos Administrativos – TUPA, aprobado por **Ordenanza Municipal N° 19-2023-MPLP de fecha 21 de diciembre del 2023, ARTICULO 1.- APROBAR LA ACTUALIZACION Y FORMULACION DEL TEXTO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA UNICO DE TRAMITES (SUT) DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO.** estableciendo el procedimiento administrativo para la **INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES (ITSE), POSTERIOR A LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO INDETERMINADO O AL INICIO DE ACTIVIDADES PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN DE RIESGO MEDIO (...)**, en concordancia con la normatividad señalada en los considerandos precedentes;

Por Resolución de Alcaldía N° 089-2025-MPLP de fecha 03/02/2025, ha resuelto **"ARTÍCULO QUINTO. – APROBAR**, la delegación de facultades resolutorias y administrativas, al **GERENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DEL RIESGO DE DESASTRES** de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, la **RESPONSABILIDAD DE EMITIR RESOLUCIONES** sobre el **procedimiento ITSE, ECSE, VISE y de renovación del Certificado de ITSE**, y lo concerniente a lo regulado por el Decreto Supremo N° 002-2018-PCM, toda vez que dicha desconcentración de facultades permitirá facilitar la continuación de los trámites relacionados a la facultad de poner fin al procedimiento administrativo ITSE, ECSE, VISE y de renovaciones. (...)"

Que, con fecha 26/11/2025 mediante constancia de designación N° 202-2025, la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres designa para la ejecución de la ITSE de Riesgo Medio – al Ing. Industrial Wilson Ever Pajuelo Isidro identificado con DNI N° 22504826, R.D N°047-2021-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS.

Que, con fecha 04 de diciembre del 2025 el inspector Ing. Industrial Wilson Ever Pajuelo Isidro identificado con DNI N° 22504826; presenta la **CARTA N°277-2025-ING/WEPI**, indicando que realizó la diligencia el día 27 de noviembre del 2025 al establecimiento con nombre comercial **"DUEÑAS JUNIOR"** con RUC N° 10208914524,





"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Paq 02/ RESOLUCIÓN GERENCIAL N°732-2025-MPLP/GGARD

ubicado en Av. Antonio Raymondi N° 418, con giro o actividad 4759 - VENTA AL POR MENOR DE APARATOS ELÉCTRICOS DE USO DOMÉSTICO, MUEBLES, EQU. DE ILUMINACIÓN Y OTROS ENSERES EN COM. ESPECIALIZADOS, en la cual el inspector determino que, "El Establecimiento Objeto de Inspección, **NO CUMPLE** con las condiciones establecidas en las normas de seguridad en edificaciones relevantes, según lo verificado por el inspector"; adjuntando el anexo 06, 06ª y 18 de fecha 27/11/2025; según el D.S. N°002-2018-PCM. Indicando que el establecimiento presenta la siguiente falta (1. El tablero eléctrico no cuenta con luz de emergencia; 2. No cuenta con interruptores diferenciales; 3. El tablero eléctrico no cuenta con identificación, tiene directorio pero no están los interruptores; 4. No cuenta con circuito eléctrico por cada interruptor termomagnético, el tablero solo tiene un interruptor general en su interior; 5. Las aberturas no usadas en los tableros eléctricos (espacio de reserva) no se encuentran cerradas con tapa.

Mediante Informe ITSE N° D000171-2025-SGRD-MPLP/TM de fecha 10/12/2025, el Subgerente de Gestión del Riesgo de Desastres, concluye que, "...**NO CUMPLE** con las condiciones de seguridad en edificaciones conforme lo establece en el D.S. N° 002-2018-PCM; Por lo tanto, es **IMPROCEDENTE** la emisión del certificado ITSE", asimismo recomienda la finalización del procedimiento administrativo dando como improcedente la emisión del certificado ITSE mediante acto resolutorio;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – FINALIZAR el procedimiento de obtención del **CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES (ITSE) DE RIESGO MEDIO POSTERIOR AL INICIO DE ACTIVIDADES**, iniciado ante la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado con expediente administrativo N° 0033789-2025 de fecha 26/11/2025, presentado por **CORREA RICARDI DELIA ESTELA**, identificado con DNI N° 20891452, del establecimiento con nombre comercial "**DUEÑAS JUNIOR**" con RUC N° 10208914524, ubicado en Av. Antonio Raymondi N° 418, del distrito de Rupa Rupa, provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco, con giro o actividad actividad 4759 - VENTA AL POR MENOR DE APARATOS ELÉCTRICOS DE USO DOMÉSTICO, MUEBLES, EQU. DE ILUMINACIÓN Y OTROS ENSERES EN COM. ESPECIALIZADOS.

ARTÍCULO SEGUNDO. - DECLARAR IMPROCEDENTE la expedición DEL **CERTIFICADO DE ITSE PARA ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN CLASIFICADO CON NIVEL DE RIESGO MEDIO POSTERIOR AL INICIO DE ACTIVIDADES**, para el establecimiento con nombre comercial "**DUEÑAS JUNIOR**" con RUC N° 10208914524, ubicado en Av. Antonio Raymondi N° 418, del distrito de Rupa Rupa, provincia de Leoncio Prado, departamento Huánuco, con giro o actividad 4759 - VENTA AL POR MENOR DE APARATOS ELÉCTRICOS DE USO DOMÉSTICO, MUEBLES, EQU. DE ILUMINACIÓN Y OTROS ENSERES EN COM. ESPECIALIZADOS, con un área de 31.71 m², el funcionamiento del establecimiento se encuentra en el 1er piso, con un aforo total de 05 personas. **REMITIÉNDOSE** el expediente administrativo con sus actuados a la **Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres** para el archivamiento de dicho expediente.

ARTÍCULO TERCERO. – COMUNICAR, al administrado **CORREA RICARDI DELIA ESTELA**, identificado con DNI N° 20891452 del establecimiento con nombre comercial "**DUEÑAS JUNIOR**" con RUC N° 10208914524, ubicado en Av. Antonio Raymondi N° 418, que tiene derecho a interponer recurso administrativo de reconsideración o apelación contra el presente acto resolutorio, dentro del plazo de (15) días hábiles siguientes de su notificación, conforme lo señala en la parte final del artículo quincuagésimo de la Ordenanza Municipal N°011-2022-MPLP, en concordancia con el artículo 218, 219 o 2021 del TUO de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

ARTÍCULO CUARTO. – NOTIFICAR el presente acto resolutorio al Administrado, a la **Subgerencia de Desarrollo Empresarial, Licencias y Control Sanitario** y a la **Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres** el cumplimiento de la presente resolución según corresponda.

ARTÍCULO QUINTO. – NOTIFICAR, a la **Subgerencia de la Oficina de Tecnologías de Información** para su **PUBLICACIÓN** en el portal de transparencia de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO
TINGO MARÍA

Rued

Ing Ivan Cruz Serafin Chamorro
GERENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DEL RIESGO DE DESASTRES

